

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua				
Fecha	Tiempo	Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)	Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable	Fotos
xx/xx/xxxx	00:00 hrs	Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y	My Compliance # XXXXX	
Tuesday, February 22, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental.		
	1700hrs	Sin Novedad		
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental.		
	0600hrs	verificacion de lineas de concentrado hasta puerto sin novedad		
Wednesday, February 23, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental.		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1700hrs	Sin Novedad		
Turno Noche	0200hrs	se realiza verificacion de lineas de relave norte y sur		
	0400hrs	verificacion de linea de concentrado a puerto sin fugas		
	0600hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental.		
Thursday, February 24, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua por valvula de venteo de 364-PP-9016/ fue reparada en el turno.		
	1200hrs	Fuga de agua por sello mecanico en 364-PP-9014		
	1700hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
Turno Noche	0200hrs	recorrido a puerto sin novedad en la linea de concentrado		
	0400hrs	verificacion de linea de concentrado a puerto sin fugas		
	0600hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental.		
Friday, February 25, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	Fuga de agua por sello mecanico en 364-PP-9014/ personal mecanico trabaja para su reparacion.		
	1700hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental.		
Turno Noche	0200hrs	364-PP-9014 LOTO por trabajos en cambio de sello mecanico		
	0400hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK . Linea de concentrado hasta puerto sin novedad		
	0600hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental.		
Saturday, February 26, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	364-PP-9014 Entregada por personal mecanico		
	1700hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental, tambien se presento fuga de agua en kilometro 0+50 por brida		
	0200hrs	recorrido en la lineas de concentrado puerto sin fugas ni vibraciones		

Turno Noche	0400hrs	se mantiene la fuga de agua en la linea 1 de decantacion km1+100,		
	0600hrs	364-PP-9014 con loto por cambio de sello mecanico		
Sunday, February 27, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental, tambien se presento fuga de agua en kilometro 0+50 por brida		
	1200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1700hrs	Sin novedad		
Turno Noche	0200hrs	inspeccion en la linea de relave sin fugas ni anomalias		
	0400hrs	recorrido a sitio puerto sin incidentes la linea de concentrado se encuentra sin fugas		
	0600hrs	Fuga de agua en la linea de decantacion KM1+100		
Monday, February 28, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Sin novedad		
	1200hrs	Fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100, Personal de ambiente indica que no hay afectacion ambiental, tambien se presento fuga de agua en kilometro 0+50 por brida		
	1700hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
Turno Noche	0200hrs	en el recorrido por las lineas de relaves no se encontraron fugas ni anomalias		
	0400hrs	recorrido por las lineas de concentrado a puerto sin fugas		
	0600hrs	sin novedad		